S.122



Stratigraphie

S.122
33.4 / 2 F
(1992)

S.122
486
Sol 493
1.8.84
Est
mur 485

Nord

enduit blanc très dur.

sol brûlé.

Nord

sol conservé



sol en enduit brun clair. 2 à 3 cm d'épaisseur

couche d'enduit très blanc, très fin dur, 1 à 2 cm d'épaisseur

sol le + ancien brun clair

sol en partie détruit par l'érosion -

sol non conservé au Sud.

3

10/9/86



2 états pour le mur 485, séparés par une couche de terre (ep. : qq centimètres à l'W, 25 à 30cm. au Sud.).

S.122

486 / 517



0.80 x 0.45

hd. 0.22

S.122 552

bassin (?) 517

Nord

Sud

figurine ? à plat sur le sol (n° 5634)

→ N S.122 552 5/7/88

puits de la moitié N.
remplissage : terre + nbres bruches + nbx fgts
d'enduit très fin très blanc et dur (cf photo)

S.122
552

22.8.86

Brique tourée – Levée n° 4737

3 faces conservées – Brique rectangulaire

Faces planes, très lisses.



Brique très dure avec nombreuses inclusions végétales (traces) et fragments de charbon.

Echantillons prélevés : KH 86 4737

remblissage du sol 552 : (épais 30 à 35 cm) une couche de 10 cm/15 d'épais environ, de terre fine gris meuble + fgts de pâte brique blanchâtre. puis amoncellement de briques dont certaines avec faces très lisses (cf exemple), très compactes + fgts d'enduit blanc très fin très dur. (qq échantillons pris pour analyse. tombe T.557 creusée dans le remblissage. J.

8

S.122

1986 sol 552

conservé dans le prat SE
[SW et NW enlevé, NE non fouillé]



1 - long muret de cloisonnement pierre et pisé
parmi les pierres 1 pyramide ⓐ — mise en forme

le muret est plaqué contre le mur

2 - zone dallée (?) structure de pierre, sa surface paraît en pente vers le W NW
et en surplomb par rapport au sol - au moins 2 assises de pierres

dans zone hachurée aucune pierre n'a été dégagée

3 - grande pierre plate - en pente également vers le NW

4 - pyramide (?) : trou d'ours - posée à ras le sol

5 - renaud - bord d'une plate-forme ? - zone sous le bassin du sol supérieur
bord constitué par des pierres rectangulaires

6 - bord d'1 plate-forme ?/ près de la coupe difficile à dégager

9

7. zone avec 4 pierres plates - mais un peu dans tous les sens.
4 tinctia, ovoïdes.

niv B S.122 552

cf relevé 20/7/88. S122 sol 552 cuvette 630
cf Est de l'habitation, contre la face int du mur
cuvette circulaire enduite très soigneusement
Ø 38 cm
prof. 12 à 14 cm





remplissage : 3 couches de terre de ht. en bas :
1. granuleuse orange
2. fine grise
3. compacte blanche.

démontage le 7.7.89







coupe = cf relevé

S.122

552

foyer 631

N → 19.7.88

2ème état (enduit au S.)

→ N 20/7/88

1er état

dépression (nombreux bois enduits) sous laquelle a été aménagé le foyer 631

fond de cuvette ?

N → 25/7/88

On empreinte du fond d'un récipient. ⌀ 0,55 m





S.122

552

démontage



base muret S.122 3/8/88

→ N

1ère assise du muret de partition
(plus large que le muret).
larg. 0.42 / 0.47
long. 1.40

14

S.122

552

647

1/2 Sud de l'habitation

pied mur of sol 552

→ N 28/7/88

après démontage du sol 552 . arrêt sur sommet du remblissage de S. 122 sol 647 : lit de pierres contre le mur.

1/2 Nord de l'habitation

emplacement de la cuvette 630 (sol 552)

après démontage du sol 552
y. pierres contre le mur.

S.122. stratigraphie 552/ 647

coupe dessinée. y 1988 et 1989.

coupe E W

13/8/90





ouverture ? passage ?

1/2 nord de l'habitation

S.122

647

remy lissage

tombe 731

S.122 647 sept. 89

(coupe EW)

1/4 NE



S.122. 647 sept. 89

1/4 NW
coupe NS

19

1/2 ouest

S.122 647 -681

777
(713)

918/89



918/89

20

9/8/89

S.122

sol 647

sol enduit blanch. Très lisse très compact.
avec trous de poteau.

S.122 . sol [647] porte? 3/9/90

S.122 . [647] porte? 3/9/90

70 cm

23

30/7/91

S.122
647

démontage du muret est.
n° cat. 7273



Wall of the house

The wall was built on the last ~~out~~ Phase of the floor and ~~at~~ the last Phase of the wall-plaster.

5.122
647

31/7/91

Demantage du muret

n° cat 7291



part of a stone vessel



under the first big stone the floors were cut



~~grey soil with a bit of ash and patches of very hard white soil.~~



grey soil with ash and patches of very hard white soil.



The floor under the wall was discontinuous, the wall was set against the last footing or planter of the house

S. 122
sol 647
foyer 765

3/9/90 foyer 765

coupe A B
cf démontage 1991

foyer 765

démontage du foyer 26.7.91



A 1 ocre jaune clair très fine tiétassée

2 - brûlé R+ foncé

3 - pisé

4 dark brown

5 ocre jaune clair

C7

S.122 ≠
sol 647
cuvette 767

Démantèlement de la cuvette 767

1 white lisé très fin lisse et sur (2 couches ou moins) enduit + épais sur les parois (1 cm qu'au fond (0,5 cm)

Thickness of white lisé:
between 0,5 cm and 1,0 cm.

— creusement d'une petite fosse circulaire Ø 0,37 – 0,41 m dans laquelle est aménagée la cuvette enduite



814 semble avoir été abandonné avant 767 –

814

5.122
sol 647

9/8/91 Dégagement de la cuvette 814



1 Pisé

2 yellowish plaster put into the cuvette at one time (= n° different surfaces)

Φ of the pit without plaster 37 cm à 33 cm.

enduit très craquelé (cf terre + eau ?)

30

1991

S.122
sol 815

sol très blanc
très lisse au N
et NE surtt.
+ trous de poteau.

succession de sols, réfections partielles ...
centre brûlé orange.
scelle fosse 841

Remblissage : 0.05 cm de succession de sols et de R
très fin jusqu'au sol 647

31

1991 S.122

sol 831

31/8/91

sol enduit blanchâtre lisse qact V avec trous de poteau
- centre (en légère dépression), très brûlé (orange)
pas de sol mais plutôt surface granuleuse.
- une fosse 841, scellée par 815, a détruit une partie du sol, contre face E du pilier et NE du pilier.
- W du pilier : sol enduit blanc ~~très~~ dur.

remplissage, plus épais au Sud (0.05.010 m) qu'au Nord (0.05).
Est pilier Sud : terre fine plus ou moins compacte avec nbx petits fgts de pierre, + terre fine friable (Sud ou)
contre : terre brûlée orange
Nord, NE : terre compacte :
W du pilier : terre très fine très tassée.

STRATIGRAPHIE

S. 122

loc 680 / 831

31 / 8 / 91

30 / 8 / 91



le démontage de 680 a été arrêté par la découverte d'1 tombe 830

1992

démontage de 680 après fouille de la tombe 830

680 est une plateforme ~~[illegible]~~ construite avec 831, partiellement aplasée et réaménagée avec 815.

- base : semelle de pierres très sur + pierres posées à plat.
- partie Ouest conservée : terre fine meuble + nbres pierres de toutes tailles, + molettes, galets ...

39

22/8/1992

la plateforme 680 a été aménagée sur l'enduit encore frais du sol 831 = cf xx empreintes

1992 démontage de 680 et 831



S.122
loc 777
cuvette 712

9/9/90 S.122 N

cuvette enduite (enduit blanc bien conservé)
remplissage : terre fine - cailloux + 22 galets (1 seau)
1 cap vannail

1992 cf sol 831



26/7/93 sol 831 S.122 . cuvette 712

enduit bleu jaune

ép. maximum de l'enduit
= (4cm).

S.123

515

10.7.86

s'agit-il d'un radier ?

cr

Est

tombe 545

tombe 523

Nord

Sud

10.7.86

moitié N de l'habitation

N

puits Dikwis

Est

Nord



Sud

10.7.86

le radier de cailloux recouvre l'anneau intérieur du mur de S.123 = postérieur.

radier de petits cailloux, recouvert une couche de plus grosses pierres, plates, qui semblent provenir du mur S11 (anneau int.) (mur ayant versé vers l'intérieur)

S.123

515

1986

après enlèvement radier. 1986

après l'enlèvement du radier de petites pierres, cailloux.
: arrêt sur pierres de plus grosse taille au Nord, sur terre cendreuse + fgts de silex au S.



515 = radier + préparation du sol 585.

5.123

août 87

515 585

Dikaios

N

204.71 mur conservé sur 1,30 m

206.02

206.18

205.75

base des pierres repose sur terre cendreuse de poche 546

206.48

205.80

206.37

anneau intérieur

recouvert couche de PB ocre jaune

205.93

205.84

205.82

515

545

538

585

205.85 / 82

205.87 / 205.75

B

5.127

205.72

205.73

523

205.80

205.78 / 75

205.85 / 75

563

205.71

205.78

tranchée Dikaios

5.126

205.65

A

B

anneau int (banquette?) recouvert de PB ocre jaune

511

515

585

anneau int

tas de pierres blanc

511

5.127

niveau A

érosion / Dikaios

545

538

546

B1

564

1988 = 511 repose sur 546

Nord

érosion / Dikaios

sol 585 Sud

+ pierres SW

515

fine couche de terre + granuleuse dure

terre fine meuble + fgts de PB + cailloux

radier 515

terre tassée + fgts briques

Pierres plates (éboulis anneau int?)

briques ocre + fgts pierre + pp pierres

couche de terre fine cendreuse + fgts de pierre (+ cailloutis à l'W)

564 surface irrégulière en pente vers le N et vers l'W

45

Les tombes 545, 523, 563 ont entamé le rocher.
La tombe 538 est en partie scellée par la 585

S.123

564

reste de pierres éboulées du mur 511 (anneau int) ?

Nord

PB ocre jaune recouvrant anneau int



anneau interieur

reste du radier

ouest

Est

cailloutis

surface arrêt sur terre cendreuse

1986 sept.

arrêt de fouille en sept. 86. sur surface irrégulière faite de galets de pisé (de cailloux à l'W) et de terre cendreuse. en pente vers le N et vers l'W sous/au sud et SE, où l'on s'est arrêté sur de la terre cendreuse qui passe sous anneau int et la pierre du mur 511 !

↑ 511

août 1987

Nord

La terre cendreuse passe sous les pierres de l'anneau int du mur

S.123

564



sommet des restes de S.132 (pierres + pisé)

N

25/7/88

564 : pierres + terre pulvérulente cendreuse autour des ruines de S.132 sol 642 et sur les .

A partir fouille Dikaios

- angle ext. pierre de S.125 2 assises
base atteinte

- réfection de S.123
S. base atteinte.

au N le mur semble descendre très bas
conservé semble [illegible] sur plus de 1,50 m

- S.124
6 assises visibles

- S.128 7 à 8 assises visibles tient plus bas

S.124

521

20.7.86

Nord

lise blanc + cendres + pp lieues = 602

Sud

limite du radier.

20.7.86

- radier.

Nord

Sud

20.7.86

toutes les tombes sont scellées par le radier



S.124

521 532 /566

août 87



radier 521 scelle tombes 558 . 567 547 562
amas de pierre + pierres au S scelle tombe 536 et bassin 566

566 a entamé les remplissage 532 (cf briques à l'ouest) mais est lui même antérieur à la tombe 536 (tombes 562 547 558 567 postérieures ou contemporaines de 566 .

S.124

512

Nord — mur 512 reconstruit en A → Est

(Kh87/6670)

Ouest

août 1987

Sud

S.124
1986
1987

521
602
532



Niveau
A - 521 — radier, surmonté par fine couche de terre cendreuse + cailloux
B1 - 602 — couche de terre fine cendreuse + pp cailloux + pp fgts de lisse blanc
B2 - 616 — sol disparu - 566 + tombes
B2 - 532 — remplissage compacté de fgts de PB blanc + un peu de terre cendreuse. (terre cendreuse surtout à l'E) arrêt de fouille sur qq structures (1 pilier? 1 bord de plateforme ?)

tombes 558, 562, 547, 567, 536 et bassin cuvette enduit 566 appartiennent à un sol qui a disparu, et ont

été aménagés dans le remblissage [532].
le sol devait avoir 2 etats :
la tombe 536 (scellée par amas de pisé contemporain du radier) est été creusée à l'emplacement du bassin 566.— sol disparu = niveau B = locus [616]

à l'appui de la destruction de ce sol, ou de son arasement :
— reconstruction de toute la partie N et W du mur 512. (base de cette reconstruction ~~est~~ correspond à la hauteur de l'arasement.)
— la partie conservée du mur, au S, porte un enduit blanc très épais et semble avoir versé vers l'intérieur (14 cm pour 60 cm de h.!)

Pblème. qq pierres ont été trouvées à l'emplacement de la tombe.



toutefois la coupe montre clairement la pierre 558 sous pierre.

ces pierres semblent sans relation avec la tombe.

S.124

532

Sept 86

38

S.124 566







	L		l
intérieur	86	x	62
ext	1.00	x	90

profondeur max conservée = 0.16 m

épaisseur de l'enduit = 4 à 8 cm (90 cm avec pierres

fosse creusée dans remplissage cendreux de 532, fond tapissé de petites pierres plates puis pose d'un enduit très blanc de très bonne qualité.

59

S.124 / mur 645

27/7/88



Stratigraphie

S.125

1986



576 coude centrale

cf relevé de la coupe - 1986

1989



S.125 sol 531 + mur 628 / sol ext

1990



S.125

519

1986

Nord

Sud

23.7.86

23.7.86

aucun sol enduit ne correspond à la banquette

niveau A
niveau B1
niveau B2

S.125

576

Couche centrale paraît sous 519

cf. coupe.

S.125

531

~~761~~

1986



muret de clôtournement visible en coupe (?)

loge 551

plateforme rapportée

1988

→N Sept. 1988

65

1990

Sol 531

B

A

Sol 531

Sol 761

B

A

513

layer 551

plateforme

513

763



H = 205.48
S.125. loc 551.

S.125

531

foyer 551

sol 1 sur lequel a été aménagé le foyer = 531 (enduit lisse blanchâtre).

sol antérieur, sous sol 1 très irrégulier brûlé

zone terre brûlée rouge



enduit blanchâtre
ep = des bords 2 - 3 cm

pierres = sur l'enduit. En general pierres plats sauf 2 galets

8/8/90

coupe Est. Ouest



Démontage de la plateforme

S.125

sol 531

zone de remblaiement

sol 761

8/8/90



plateforme aménagée sur un sol plat lisse

8/8/90 démontage du ~~pisé~~ muret pierres (petites et moyennes) + joint = pisé blanchâtre.





muret posé sur sol plat, lisse — 761

le foyer 551, le muret de partition et la plateforme ont été aménagés sur un sol enduit blanchâtre très lisse. Le muret a été construit directement contre le pisé du mur.

S. 125

551

foyer sur plate-forme sol [531]

1986 0,70 x 0,58 m plaque brûlée

plate-forme détachée de la plate-forme trapézoïdale, mais, en fait, au m̄ niveau que cette dernière

ht N 8 cm
E 5 à 8 cm
S 7 cm
W 5 cm

S.125

1989. ouverture dans le mur 684

mur 684

ouverture bloquée par la construction du mur 513 cf sol

sept. 1989

72

9.125

murs 513 / 684

emplacement de la niche / fenêtre nord = blocage



684

513

blocage niche fenêtre Nord.

S.125

mur et sol 769

mur

513

Kh90 / 4573



95

22/8/90 briques très compactes avec très peu particules charbon
S 125 mur 513

23 x 24 x 5

22 x 25 x 5 enduit intermediaire 1'5 cm

27 x 23 x 5

22 x 24 x 5 enduit intermediaire 1 cm
22 x 27 x 5 briques ac cailloux a l'interieur
31 x 20 x 5
24 x 26 x 5 enduit intermediaire 1 cm
21 x 25 x 5
26 x 25 x 5 enduit intermediaire 1 cm
21 x 20 x 5 beaucoup particules charbon
21 x 24 x 6
22 x 24 x 5'5
26 x 22 x 5 enduit intermediaire 1 → 2'5 cm
27 x 22 x 5
24 x 28 x 5
24 x 30 x 6 silex a l'interieur
25 x 28 x 5 particules charbon

S.125

769

1990

Josie de la toulke 638

niche fenêtre

Nord

769/801

Sols

17/7/91 S.125 N

17/7/91 S.125 N

démontage du sol

(nb x cailloux apparaissent, surtout contre le mur.

78

S.125

18/7/91 démontage pilier E

769

18/7/91

PISÉ - maintient complètement la 1° assise
- entre pierres, espaces vides, sans pisé mais pierres de calage
p + 2 trous, 1 à N, 1 ou S, Ø 3 cm, prof.



Ø 3, 0cm
prof = 4 à 5cm

21/7/91





Fenêtres S.125 sol 769 / 801

cf. relevé 1990

Niche N =

prof. = 0.18/0.20
largeur : 0.42

ep du mur 0.50 ?
à vérifier



Niche Est
sommet détruit par Dikaios

prof. = 0.12
largeur = 0.46

épaisseur du mur : ? 0.42
détruit par Dikaios.



Niche Sud

prof. 0.18-0.20
largeur : 0.46

épais du mur 0.42



porte :

largeur : 0.42 (base)
0.46 (sommet couverture)

prof. ?

epais du mur 0.40



S.125
769

21.7.91
démontage pilier Est. 1ère assise (½ Nord)
cf dessin page précédente.

33.4 / 28.9

S.125

sd 801

31.7.91

+ foyer 799

N ←

788

806

29/7/91

S.125. 801

788
-
806

N ←

28.7.91

769



épaisseur du Fond : 2,5 cm

épaisseur du Fond = 2 cm.

S.125 - sol 801
cuvette 872

- relevé en plan. cuvette enduit jaune. { Alt fond = 160,5 / pierre est mise dans l'enduit
- coupe :

enduit jaune débordant de la cuvette à un endroit.
terre très fine, légèrement cendreuse dans le fond de la cuvette
terre fine + ptits de pisé
pas de mobilier

6 pierres calcaires
1 galet diabase cassé
↳ 11x6x3 cm

10x8x6 cm
8x8x6,5 cm
13x10x4,5 cm
17x10x3,5 cm
9x8x4 cm
26x18x5 cm

S.125

801

806

trou de poteau

(R = 206,02)





- 3 grosses pierres ou fond, dont 1 galet. L = 20/25 cm.

- 23 pierres en tout.
3 galets + 3 galets cassés
+ autres pierres.

le 29/7/81

S.125 788.

801



1/2 Nord jisé blanch en morceaux puis terre cend meuble ac qq cailloux éclatés (5)

1/2 Sud : jisé blanch en morceaux puis terre cend meuble puis ~~qq~~ ~~cailla~~ terre cendreuse compacte

/ fond auvette enduite (blanc)

2 fots m vaisselle jiere.

1 corne de daim. + rongeurs + poisson

769/801

S.125 769/801

après démontage du pilier et de la plaque pierre Sud.



769 - 769
sol 801



S.125

~~764~~ 801

cuvette 788

cuvette. Ø = 42 cm.
prof = 17 cm.

enduit blanchâtre, lisse sur les bordes,
fond détruit

S125

foyer 770

sol 769

N ← foyer 770

9/9/90 S.125 . sol 769.

2 couches de pisé brûlé orange

- pierres plates seulement posées sur couche de pisé bien plate, seul l'enduit blanc environnant
- entre les pierres, terre brûlée → mort : ø pierres ≈ 2cm

enduit blanc



couche de pisé brûlé
couche de terre brun orange brûlée meuble
sol mal conservé sous le foyer.

vent fer sur dislo

2e assise

absence de pierre, pas assez brûlé (mais pas de trace ?)

1re assise : pierres uniquement sur le long de la paroi
- quelques petites pierres au centre
- centre : terre cendreuse, couleur brun orangé

o l'amphore N.M., pierre triangulaire pour maintenir l'amphore

94

23.7.91

S.125

Sol 769

muret de partition au N de l'habitat

30.07.

29/7/91

pierres : galets allongés



(sol rouge sur lequel a été construit foyer = sol 769

le 29/07/91

S.125 / 801

. tombes de nouveau nés. 881 et 912

ont entamé le bord de la plateforme du sol 801.
cf photos

. tombe 919 : scellée par foyer

1993
stratigraphie
33.4/28.9

S.125 /S.140
874

→ N

N ←

22/7/93

98

P.95 / N.65

N ←

22/7/93

33.4 / 28.9 S.125 / S.140 874

872

22/7/93



100

tombe 881 ont entamé la plateforme H.88
tombe 912 . scellées par le sol [801]





22/7/93

33.4 /28

S.125 sol 801
cuvette 923

fond de cuvette
enduit jaune
fin très compact
cat. n° 9064

3/8/94

remplissage
terre fine
gnre +
cailloux

cat. n°. 9048

102

S.125

763



pq, traces enduit blanc horizontales.

763 : terre fine + nbx frgts de brique, (gros frgts + faces lisses...)

= Terre rapportée X R

cf S.126 = terre rapportée 742 sous sol 717
S. 84